

j5create



Do **NOT** plug the j5create USB display adapter into the computer until the driver is completely installed.

USB Display Adapter

JUA210/JUA230/JUA250



EN : Quick Installation Guide
ES : Guía De Instalación Rápida
FR : Guide D'installation Rapide
DE : Kurzanleitung Für Installation
CZ : Rychlý Průvodce Instalací
HU : Gyors Telepítési Útmutató
JP : イックインストールガイド
TC : 快速安裝手冊

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: **service@j5create.com**
Live Chat: **www.j5create.com/livechat**
Support Ticket: **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei:
+1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon. – Frei. 10.00-18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail:service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit: +1-888-988-0488
Heures d'ouverture:
lun. - Ven. 10:00 a.m-06:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

English



Do **NOT** plug the j5create USB display adapter into the computer until the driver is completely installed.

● Thank you for purchasing the **j5create USB display adapter!** This adapter acts as an external graphics card for your MAC or PC. It allows you to add an additional display through your USB port.

■ Windows Driver Installation

● Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requires Internet access)

Step 1



Step 2



Step 3



Step 1.

If you have internet access it is **highly recommended** that you download the **latest driver** from www.j5create.com under **Support & Services**—scroll down to the product's driver you are installing and download the latest driver for your operating system. (Note: If possible run as an administrator)

If you do not have internet access insert the Driver CD into your computer's CD-ROM drive. (The setup program should launch automatically) If not, go to **my computer** and click on your optical drive and manually run the setup CD by double-clicking on **Setup.exe**. (the prompt may take a minute to appear).

Step 2.

Follow the prompts to install the driver. (You may have to click on **My Computer > downloads** and choose **j5UsbDisplayAdapter** to begin installation) .

Step 3.

Once the driver has been installed choose **Yes** and click **Finish** to restart your computer and complete driver installation. Once your computer has **restarted**, connect the j5create USB Display Adapter to your display first and **then to your computer**. Now you are ready to use your j5create USB Display Adapter!
(***)**Note for XP:** Once you have connected your j5create USB Display Adapter to your display and your computer, you will then need to **restart** your computer. Once your computer has restarted you will be ready to use your j5create USB Display Adapter.)

Step 4. Display Settings
"Windows: Right click on the icon  on the lower right-hand side of the toolbar to open display settings. If your driver automatically installed, you will see a different icon 

■ Mac Driver Installation

Step 1



Step 2



Step 3



Step 1.
If you have internet access it is **highly recommended** that you download the **latest driver** from www.j5create.com under **Support & Services**—scroll down to the product's driver you are installing and download the latest driver for your operating system. (Note: If you have trouble downloading this driver your security settings may need to be adjusted to allow for "downloading from anywhere")

If you do not have internet access insert the Driver CD into your computer's CD-ROM drive. Click on **Finder**, under **Devices** choose **j5create**. Click on the **mac-install** folder and open the **dmg** file.

Step 2.
Choose the correct operating system for your system and follow the prompts to install the driver. (You may have to click on **Finder > downloads** and choose **j5UsbDisplayAdapter** to begin installation).

Step 3.
Once initial installation has completed, click **Restart** to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create USB Display Adapter to your **display first** and **then to your computer**. Now you are ready to use your j5create USB Display Adapter!

Step 4. Display Settings
Go to () and then **System Preferences**.Choose the **Display** or **Arrangement** tab to adjust.

■ System Requirements

● Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
● Mac OS X 10.6 - 10.11 Compatible
● Available USB 2.0 port
● Minimum System Requirements
CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2 GB
* Windows XP user: "Windows Media Player" is recommended
* Windows XP & MAC USB 2.0 for "office applications only" is recommended.
● Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requires Internet access)

Español



NO enchufe el adaptador de pantalla j5create USB en la computadora hasta que el conductor esté completamente instalado.

● Gracias por comprar el **j5create USB display adapter!** Este adaptador funciona como una tarjeta gráfica externa para su MAC o PC. Se le permite añadir una pantalla adicional a través de su puerto USB.

■ Windows Instalació N Para

● controlador se instalará automáticamente en Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requiere acceso a Internet)

Paso 1.



Paso 2.



Paso 3



Paso 1.

Si tiene acceso a Internet es muy recomendable que descargue la última controlador desde www.j5create.com bajo **Soporte y Servicios** - desplácese hasta la conductor de producto que está instalando y descargar el controlador más reciente para su funcionamiento sistema. (Nota: Si es posible carrera como administrador)

Paso 2.

Siga las instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic en **Mi PC> Descargas** y seleccione **j5UsbDisplayAdapter** para comenzar la instalación)

Paso 3.

Una vez que el controlador se ha instalado seleccione **Si** y haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador y completar la instalación del controlador. Una vez **reiniciado el ordenador**, conecte el j5create USB Display Adapter de la **pantalla y luego a su ordenador**. Ahora ya está listo para su uso j5create USB Display Adapter!
(***)**Nota para XP:** Una vez que haya conectado la j5create USB Display Adapter a la pantalla y el ordenador tendrá que **reiniciar** el equipo. Una vez reiniciado el equipo estará listo para usar su j5create USB Display Adapter!)

Paso 4. Mostrar la configuración
"Windows : Haga clic derecho sobre el icono  en la parte derecha inferior de la barra de herramientas para configuración de pantalla abierta. Si la unidad se instala automáticamente , podrá ver los diferentes icono 

■ Mac Driver Installation

Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 1.
Si tiene acceso a Internet es muy recomendable que descargue la última controlador desde www.j5create.com bajo **Soporte y Servicios** - desplácese hasta la conductor de producto que está instalando y descargar el controlador más reciente para su funcionamiento sistema. (Nota: Si es posible carrera como administrador)

Si usted no tiene acceso a internet, inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM del ordenador. Haga clic en **Finder** en **Dispositivos** elegir **j5create**. Haga clic en la carpeta **mac_install** y el archivo dmg abierta.

Paso 2
Elija el sistema operativo correcto para su sistema y siga el instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic en **Finder > Descargas** y seleccione **j5UsbDisplayAdapter** para comenzar la instalación).

Paso 3
Una vez que la instalación inicial se **haya completado**, haga clic en Reiniciar para finalizar la instalación del software. Una vez reiniciado el ordenador, conecte el j5create USB Display Adapter a **la pantalla primero y luego a la computadora**. Ahora ya está listo para su uso j5create USB Display Adapter!

Paso 4. Mostrar configuración
Vaya a () y luego **Preferencias de Sistema** Elija la etiqueta **Mostrar** o **Ajustar** para ajustar

■ Entorno requerido

● Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
● Mac OS X 10.6 - 10.11
● Un puerto USB 2.0 disponible
● Requisitos mínimos del sistema
CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2 GB
* Usuario Windows XP: "Windows Media Player" es recomendado
* Sugerimos el uso de Windows XP & Mac USB 2.0 para "aplicación de oficina" únicamente.
● controlador se instalará automáticamente en Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requiere acceso a Internet)

Français



Ne branchez pas l'adaptateur j5create dans votre ordinateur avant que le logiciel soit complètement téléchargé

● Merci d'avoir acheté l'adaptateur **graphique USB de j5create!** Cet adaptateur agit comme une carte graphique externe pour votre MAC ou PC. Il vous permet d'ajouter un écran supplémentaire à travers votre port USB.


■ Installation Windows

● Logiciel sera automatiquement installé sur Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (accès Internet requis)

Étape 1.



Étape 2



Étape 3



Étape 1.

Téléchargement du logiciel est disponible sur www.j5create.com dans la rubrique **"Support and Services"**
Si vous n'avez pas accès a l'Internet, commencez par insérer le CD-ROM du logiciel dans votre ordinateur. Le programme d'installation devrait se lancer automatique-ment. Au cas où l'exécution automatique ne démarre pas, allez sur **"Poste de Travail"**, et cliquez sur votre lecteur optique, et lancez manuellement le CD d'installation en double-cliquant sur "Setup.exe"

Étape 2.

Suivez les instructions pour installer le logiciel. (Vous devrez peut-être cliquer sur "Poste de Travail" **téléchargements** et choisissez **j5UsbDisplayAdapter** pour commencer l'installation)

Étape 3.

Une fois le téléchargement du logiciel terminé, cliquez sur **Terminer** pour **Redémarrer**. Après le redémarrage de votre ordinateur, connectez le dispositif d'affichage **externe (moniteur / projecteur)** au connecteur de l'adaptateur graphique USB. Connectez l'adaptateur graphique USB dans le port disponible d'un PC ou ordinateur portable.
(***)**Remarque pour XP:** Une fois que vous avez connecté votre adaptateur graphique USB à votre écran et votre ordinateur, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Une fois que votre ordinateur a redémarré, vous serez prêt à utiliser votre adaptateur graphique USB!)

Étape 4. Réglage de l'affichage

"Windows: Faites un clic droit sur l'icône ,trouvé au bas de la barre d'outils, à droite, ce qui ouvra la rubriques des reglements d'affichages. Si le logiciel s'est installé automatiquement, vous verrez l'icône différent 

■ Installation Mac

Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 1.
Téléchargement du logiciel est disponible à www.j5create.com dans la rubrique "Support & Services". (Remarque: Si vous avez des difficultés à télécharger ce logiciel vos paramètres de sécurité peuvent avoir besoin d'être ajustée pour permettre **"le téléchargement de n'importe où"**)

Pour commencer, insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Cliquez sur le dossier"mac_install" et ouvrez le fichier "dmg".

Étape 2
Choisissez le système d'opération correspondant à votre système et suivez les instructions pour installer le logiciel. (Vous devrez peut-être cliquer sur Finder **téléchargements** et choisissez **j5UsbDisplayAdapter** pour commencer l'installa-tion)

Étape 3
Une fois le téléchargement du logiciel terminé, cliquez sur **Terminer** pour **Redémarrer**. Après le redémarrage de votre ordinateur, connectez le dispositif d'affichage **externe (moniteur / projecteur)** au connecteur de l'adaptateur graphique USB. Connectez l'adaptateur graphique USB dans le port disponible d'un PC ou ordinateur portable.

Étape 4. Réglage de l'affichage
Allez sur () , puis **Préférences Système**. Choisissez l'onglet Affichage ou Arrangement pour ajuster.

■ Environnement requis

● Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit ou 64-bit)
● Mac OS X 10.6 - 10.11
● Freier USB 2.0-Anschluss
● Configuration minimale requise
CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2 GB
* Windows XP utilisateur: "Windows Media Player" est recommandé
* Suggérons Windows XP & Mac USB 2.0 pour « l'application de bureau » seulement
● logiciel sera automatiquement installé sur Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (accès Internet requis)

Deutsch



Installieren Sie zuerst den Treiber erst vollständig, bevor Sie das USB-Kabel des j5create USB Monitor adapter an den Computer anschließen.

● Vielen Dank, dass Sie sich für das **j5create USB Monitor adapter!** Dieser Adapter fungiert als externe Grafikkarte für Ihren Mac oder PC. Es ermöglicht Ihnen, eine zusätzliche Anzeige durch den USB-Port hinzuzufügen.

■ Windows Installation Für Gerätetreiber

● Treiber wird automatisch auf Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Internetzugang erforderlich) installiert werden

Schritt 1.



Schritt 2.



Schritt 3



Schritt 1.

Treiber update gibt es auf www.j5create.com unter **"Support & Service"**.
Legen Sie zunä chst die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Das Setup-Programm wird jetzt automatisch gestartet. Wenn die Anwendung nicht automatisch gestartet wird, gehen Sie zu **Computer**, klicken Sie auf das Symbol fü r das optische Laufwerk, in dem sich die CD befindet, und starten Sie das Setup-Pro-gramm manuell, indem Sie doppelt auf **Setup.exe** klicken.

Schritt 2.

Folgen Sie den Anweisungen, um die Treiber zu installieren. (Eventuell müssen Sie auf **Arbeitsplatz> Downloads** Taste und wählen Sie **j5UsbDisplayAdapter** Installation zu beginnen)

Schritt 3.

Wenn der InstallShield-Assistent abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig** stellen, um den Computer **neu zu starten**. Wenn der Computer neu gestartet wurde, schließen Sie den j5create USB Monitor adapter an den **Monitor zuerst**. Jetzt sind Sie bereit, Ihre j5create USB Display Adapter zu verwenden!
(***)**Hinweis für XP:** Sobald Sie Ihre j5create USB Monitor adapter, um Ihre Anzeige und den Computer angeschlossen haben, müssen Sie den Computer neu starten. Sobald Sie Ihren Computer neu gestartet ist, werden Sie bereit, Ihre j5create USB Monitor adapter benutzen!)

Schritt 4. Anzeigeeinstellungen
Windows: Klicken Sie auf das Symbol  auf der unteren rechten Seite der Symbol-leiste, um Display-Einstellung zu öffnen. Wenn Ihr Laufwerk automatisch installiert, werden Sie sehen das anderes Symbol 

■ Mac Installation Für Gerätetreiber

Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 1.
Treiber update gibt es auf www.j5create.com unter **"Support & Service"**. (Hinweis: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, dem Herunterladen des Treibers Ihre Sicherheitseinstellungen möglicherweise angepasst werden, um für "Download von überall" ermöglichen)

Wenn Sie keinen Internetzugang haben die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers einlegen. Klicken Sie auf **Finder** unter **Geräte** wählen **j5create**. Klicken Sie auf **mac_install**-Ordner und öffnen Sie die **dmg**-Datei.

Schritt 2
Wählen Sie das richtige Betriebssystem für Ihr System und befolgen Sie die Anweisungen, um die Treiber zu installieren. (Eventuell müssen Sie auf **Finder> Downloads** Taste und wählen Sie **j5UsbDisplayAdapter** Installation zu beginnen).

Schritt 3
Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation der Software. Wenn der Computer neu gestartet wurde, schließen Sie den j5create USB Monitor adapter an den **Monitor zuerst**. Jetzt sind Sie bereit, Ihre j5create USB Monitor adapter zu verwenden!

Schritt 4. Anzeigeeinstellungen
Gehen Sie auf () und dann auf **Systempräferenzen**. Wählen Sie **Anzeige** oder **Anordnung** zur Justage aus.

■ Systemanforderungen

● Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
● Mac OS X 10.6 - 10.11
● Freier USB 2.0-Anschluss
● Systemvoraussetzungen (mindestens)
CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2 GB
* Windows XP-Nutzer: "Windows Media Player" Empfohlen
* Empfehlen Windows XP & Mac USB 2.0 nur für den "Bürogebrauch
● Treiber wird automatisch auf Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Internetzugang erforderlich) installiert werden.

Česky




Dokud kompletně nenainstalujete ovladač, nepojujte USB adaptér do Vašeho počítače.

● Děkujeme Vám za zakoupení USB 2.0 adaptéru pro zobrazovací zařízení **od firmy j5create!** Tento adaptér se chová jako externí grafická karta a je kompatibilní s MAC i PC. Umožňuje Vám přidat další displej přes rozhraní USB.

Windows - Instalace ovladače

- Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requires Internet access)



Krok 1
Pokud máte přístup k internetu, doporučujeme Vám, abyste si stáhli nejnovější ovladač z internetových stránek www.j5create.com v sekci Support & Services – vyberte Váš produkt a stáhněte si ovladač podle operačního systému, který používáte. (Poznámka: Pokud je to možné, buďte přihlášení jako správce.)

Pokud nemáte přístup k internetu, vložte CD s ovladačem do CD mechaniky Vašeho počítače. Instalační program by se měl spustit automaticky. Pokud se tak nestane, manuálně spusťte soubor Setup.exe uložený na optickém disku. (Spuštění aplikace může trvat i jednu minutu).

Krok 2
Pro nainstalování ovladače postupujte podle kroků. (Pokud jste si stáhli aktuální ovladač z internetu, instalaci ovladače spustíte dvojklikem na stažený soubor).

Krok 3
Jakmile byl ovladač nainstalován, vyberte Ano a klikněte na tlačítko Dokončit. Tím restartujete počítač. Jakmile Váš počítač znovu naběhne, připojte USB adaptér nejprve k vašemu displeji a poté k vašemu počítači. Nyní je vše připraveno a můžete využít Váš USB adaptér. (**Poznámka pro uživatele Windows XP: Poté co připojíte USB adaptér k displeji a počítači, budete muset Váš počítač restartovat. Po restartování počítače bude USB adaptér připraven k použití.)

Krok 4: Nastavení displeje
Windows: Pro možnost "Nastavení obrazovky" klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu **"[15]"**, která se nachází pravé části hlavní nástrojové lišty. Pokud se vaše jednotka nainstalovala automaticky, uvidíte odlišnou ikonu **"[15]"**.

Mac Instalace ovladače



Krok 1
Pokud máte přístup k internetu, doporučujeme Vám, abyste si stáhli nejnovější ovladač z internetových stránek www.j5create.com v sekci Support & Services – vyberte Váš produkt a stáhněte si ovladač podle operačního systému, který používáte. (Poznámka: Pokud máte problém se stáhnutím tohoto ovladače, váš bezpečnostní systém pravděpodobně není přízpůsobený na „Stahovat odkudkoliv“). Pokud nemáte přístup k internetu, vložte CD s ovladačem do CD mechaniky Vašeho počítače. Klikněte na Finder a v části Zařízení vyberte j5create. Klikněte na složku mac-install a otevřete soubor dmg.

Krok 2
Vyberte příslušný operační systém a postupujte podle instrukcí. (Pokud jste si stáhli aktuální ovladač z internetu, instalaci ovladače spustíte dvojklikem na stažený soubor).

Krok 3
Jakmile je dokončena zahajovací instalace, klikněte na Restart a tím dokončíte instalaci softwaru. Jakmile Váš počítač znovu naběhne, připojte USB adaptér nejprve k vašemu displeji a poté k vašemu počítači. Nyní je vše připraveno a můžete využít Váš USB adaptér.

Krok 4: Nastavení displeje
Jděte -> **[15]**-> System Preferences („Systémové nastavení“). Pro úpravy zvolte záložku Display nebo Arrangement („Uspořádání“).

Systémové požadavky

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32 bitový nebo 64 bitový)
- Mac OS X 10.6~10.11
- Port USB 2.0
- Minimální systémové požadavky: CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz RAM : 2 GB
- Uživatelé Windows XP: doporučujeme používat „Windows Media Player“
- Windows XP & MAC: Při použití USB 2.0 doporučujeme pouze pro „kancelářské aplikace“.

Magyarország



NE dugja be a j5create USB kijelző adapterta számítógép-be,amíg a driver nincs megfelelően telepítve.

● Köszönjük, hogy megvette **aj5create USB kijelző adaptert!** Ez az adapter egy külső grafikus kártyaként működik MAC-hez vagy PC-hez. Lehetové teszi, hogy további kijelzőket adjon hozzá az USB porton keresztül.

Windows - Driver Telepítés

- Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requires Internet access)



1. lépés
Ha van internet hozzáférése erősen ajánlott, hogy letöltse a legfrissebb drivert a www.j5create.com weboldáról a Support & Services menüpont alatt – görgessen le a termék driveréhez, amit telepítés töltse le a legfrissebb drivert az operációs rendszeréhez.!(Megjegyzés: Ha lehetséges, futtassa rendszergazdaként) Ha nincs Internet hozzáférése, akkor helyezze be a Driver CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába! (A telepítő programnak magától el kell indulnia) Ha nem akkor menjen a Számítógép-be ésnyissa meg az optikai meghajtót majd manuálisan futtassa a telepítő CD-t a Setup.exe kétszeres megnyomásával(akár egy percig is eltarthat, amíg a telepítő ablak megjelenik)

2. lépés
Kövesse az ablak utasításait, hogy a drivert telepítse! (Lehetséges, hogy rá kell nyomnia aSzámítógép >Letöltések-re és kiválasztani aj5UsbDisplayAdapter-t hogy elkezdje a telepítést.)

3. lépés
Amikor a driver telepítve lett, nyomjonYes-tésFinish-t,hogy újraindítsa a gépet és befejezze a telepítést!Amikor a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create USB Kijelző Adaptertelőször a kijelzőhöz, utána a számítógéphez! Most készen áll, hogy használja a j5create USB Kijelző Adaptert! (**Megjegyzés Windows XP-hez: Miután csatlakoztatta a j5create USB Kijelző Adapterta kijelzőhöz és számítógéphez,uíra kell indítania a számítógépet.Miután a számítógép újraindult használhatja a j5create USB Kijelző Adaptert!)

4. lépésKijelző Beállítások
Windows: Jobb kattik az ikonra **[15]** az eszkóztár jobb alsó oldalán a képernyő beállítások megnyitásához.Ha a meghajtó automatikusan feltelepült, egy másik ikont fog látni **[15]**.

Mac- Driver Telepítés



1. lépés
Ha van internet hozzáférése, erősen ajánlott hogy letöltse a legfrissebb drivert a www.j5create.com weboldáról a Support & Services menüpont alatt – görgessen le a termék driveréhez amit telepít és töltse le a legfrissebb drivert az operációs rendszeréhez. (Megjegyzés Ha problémája van a driver letöltésével,akkor lehetséges, hogy át kell állítani a biztonsági beállításait,hogy engedje a "letöltést bárholnan")

Ha nincs Internet hozzáférése, helyezze be a Driver CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába!Nyomjon a kereső-rea meghajtók alatt majd aj5create-re!Nyomjon a mac-install mappára és nyissa meg admg fájlt.

2. lépés
Válassza ki a megfelelő operációs rendszert és kövesse a telepítő ablakait! (Lehetség-es, hogy rá kell nyomnia a Kereső>Letöltések-reéskiválasztani aj5UsbDisplayAdapt-er-thogy elkezdje a telepítést).

3. lépés
Miután a kezdeti telepítés véget ért, nyomjon Restart-ot, hogy befejezze a telepítést! Amikor a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create USB Kijelző Adaptert először a kijelzőhöz, utána a számítógéphez!Most készen áll, hogy használja a j5create USB Kijelző Adaptert.

4. lépésKijelző Beállítások
Nyomjon a **[15]** ikonra majd a Rendszer Beállításokra! Válassza a Kijelző vagy Elrendezésfületet, hogy testreszabhassa.

Rendszerekövetelmények

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit vagy 64-bit)
- Mac OS X 10.6~10.11 Kompatibilis
- Szabad USB 2.0 port
- Minimális Rendszerekövetelmények CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz RAM : 2 GB
- Windows XP : "Windows Media Player" ajánlott.
- Windows XP & MAC USB 2.0 "csak office alkalmazások" ajánlott.

日本語



ドライバーのインストールが完了してから j5create USB Display AdapterのUSB ケーブルをコンピューターのポートに挿入してください。.

● このたびは**j5create USB Display Adapter** をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。このアダプターは、お使いのMacまたはWindows/パソコン用の外部ビデオカードとして機能します。

Windows ドライバのインストール

- Win 10/8.1 / 8/7(インターネットアクセスが必要)にドライバが自動的にインストールされます



手順 1.
www.j5create.com/jpn/ **“ダウンロード”**エリア。から**最新版ドライバー**をダウンロードすることが可能です。.

インターネット接続できない場合コンピューターのCD-ROM ドライブにドライバーCDを挿入し、インストールを開始します。セットアッププログラムが自動的に起動するはです。もし自動的に起動しない場合は、**“マイコンピュータ”**を開き、その中にある光学式ドライブの上をクリックし、**“Setup.exe”**をダブルクリックして手動でセットアップCDを実行してください。

手順 2.
“ドライバーのインストール” を押してインストールを開始します。ドライバをインストールするには、プロンプトに従います。（あなたは**コンピュータ>ダウンロードをクリックし**、インストールを開始します **j5UsbDisplayAdapter**を選択する必要があります。）

手順 3.
インストール完了後、“**Finish**” をクリックして、**再起動**します。コンピュータが再起動したら、手初めに**モニターのケーブル**を本製品に接続します。その後本製品のUSBケーブルを、**ホストPC** に接続します。j5createディスプレイアダプタが使用できる状態になります。（*****XP注意** : お使いのディスプレイやコンピュータにj5createディスプレイアダプタを接続したら、コンピュータを**再起動**する必要があります。コンピュータが再起動したら、あなたのj5createディスプレイアダプタを使用できます。）

手順 4. 画面の設定
Windows : 右表示設定を開くには、ツールバーの右下のアイコン**“[15]”**をクリックしてください。お使いのドライブが自動的にインストールした場合は、別のアイコンを“表示されます” **[15]**.

Mac ドライバのインストール



手順 1.
www.j5create.com/jpn/ **“ダウンロード”**エリア。から**最新版ドライバー**をダウンロードすることが可能です。（ドライバダウンロードの際に、一旦ウィルスソフト解除してください。）

インターネット接続できない場合、コンピューターのCD-ROM ドライブにドライバーCDを挿入し、インストールを開始します CD-ROM ドライブにライバー CD を挿入し、**クリックファイナダー→デバイス→j5create.dmgを選択してください**ファイルを実行してドライバーを “the mac_install” フォルダーに読み込みます

手順 2.
使用している OS バージョンを選択して “ドライバーをインストール” を押してインストールを開始しますそしてドライバをインストールする画面の指示に従います。（あなたは**ファイナダー>ダウンロードをクリックし**、インストールを開始します **j5UsbDisplayAdapter**を選択する必要があります）

手順 3.
インストール完了後、を選び、“**Restart**” をクリックして、**再起動**します。コンピュータが再起動したら、手初めに**モニターのケーブル**を本製品に接続します。その後本製品のUSBケーブルを、**ホストPC**に接続します。j5createディスプレイアダプタが使用できる状態になります。

手順 4. 画面の設定
([15]) を選択し、**システム環境設定**
ディスプレイまたは**調整**タブを選択して、調整します。

必須環境

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32 ビットまたは 64 ビット)
- Mac OS X 10.6 - 10.11 に対応
- USB 2.0 ポート使用可能
- 最小システム要件 CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2 GB
- * Windows XPユーザー : Windows Media Playerでのビデオ再生をお勧めします。
- * 「オフィスアプリケーション」に Windows XP & Mac USB2.0 を推奨します。
- Win 10/8.1 / 8/7(インターネットアクセスが必要)にドライバが自動的にインストールされます

繁體中文



● 感謝您購買**j5create USB外接顯示卡**！本產品能讓 MAC 或 Windows 電腦藉由USB 埠，輕易的連接、 增加顯示設備來延伸桌面的工作空間。

Windows 驅動程式安裝流程

- 驅動程式於Win 10 / 8.1 / 8 / 7的系統下會進行自動安裝。（需有網路連線的前提下）



步驟 1.
我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/ **「技術支援」** 下載**最新版驅動程式**來進行安裝。

若無法連接網路下載，將驅動程式光碟放入光碟機中，安裝精靈會自動開始執行。 如果自動安裝沒有執行，可手動啟動安裝，請至「**電腦**」下點選「**磁碟機**」，並雙擊「**Setup.exe**」即可。

步驟 2.
跟著螢幕提示安裝驅動程式。（你可能需要至「**我的電腦**」>「**下載項目**」點選 **j5UsbDisplayAdapter**打開檔案開始安裝）

步驟 3.
驅動程式成功安裝後，請點選**完成立即重新開機**。確定重新開啟電腦後**先連接螢幕端**至j5create USB外接顯示卡，再連接**USB線端至電腦**！（**※XP注意事項** : 當您連接j5create USB外接顯示卡到您的顯示器和電腦之後，您將需要**重新啟動**電腦。當電腦重新啟動後，您就可以使用j5create USB外接顯示卡!)

步驟 4. 顯示設定
Windows : 在右下角工作列表中按右鍵 **[15]** 便會跳出功能選單。如果您是透過自動安裝來安裝驅動，您將會看到不同的圖示 **[15]**.

Mac 驅動程式安裝流程



步驟 1.
我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/ **「技術支援」** 下載**最新版驅動程式**來進行安裝。（注意: 如果下載驅動發生問題，請將安全性設定選擇為「下載自任何來源」）

若無法連接網路下載，將驅動程式光碟放入光碟機中，點擊Finder中的設備下選擇 **j5create**。點擊 **「mac_install」** 文件夾並打開dmg檔案。

步驟 2.
正確選擇你的系統版本開始安裝，跟著螢幕提示安裝驅動程式。（你可能需要至「**Finder**」>「**下載項目**」點選 **j5UsbDisplayAdapter**打開檔案開始安裝）

步驟 3.
驅動程式成功安裝後，請點選**完成立即重新開機**。確定重新開啟電腦後**先連接螢幕端**至j5create USB外接顯示卡，再連接**USB線端至電腦**!

步驟 4. 顯示設定
在**([15])** 點選「系統偏好設定」。選擇「顯示器」或「排列方式」調整。

使用環境需求

- 支援 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
- 支援 Mac OS X 10.6 - 10.11
- USB 2.0 埠
- 系統規格需求 CPU處理器 : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM記憶體 : 2 GB
- * Windows XP 使用者 : 建議使用「Windows Media Player」
- * 建議 Windows XP & MAC USB 2.0 使用在「文書處理」軟體上
- 驅動程式於Win 10 / 8.1 / 8 / 7的系統下會進行自動安裝。（需有網路連線的前提下）

Limited Warranty


j5create offers a limited 1-year warranty. User’s wear & tear damage is not included.

The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of one way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- a product serial number
- a description of the problem
- customer’s name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use. This warranty does not apply to:(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents ,and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage cause by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon etc.);(e) damage caused by human misuse(lost, accident, abuse, misuse or other external causes) (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create ; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright© 2016 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.



- | | |
|--|--|
| ■ EN : <div>A : Extended Mode
B : Mirror Mode
C : Primary Mode
D : Display Rotation
* Not Supported on Mac</div> | ■ CZ : <div>A : Rozšířený režim
B : Duplicitní režim
C : Primární režim
D : Otáčení displeje
* Nepodporováno na Macu</div> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| ■ ES : <div>A : Modo Extendido
B : Modo Espejo
C : Modo Primario
D : Rotación de pantalla
* Esta función no está disponible para MAC</div> | ■ HU : <div>A : Bővített Mód
B : Tükör Mód
C : Elsődleges Mód
D : Kijelző Forgatás
* Mac-en nem támogatott</div> |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| ■ FR : <div>A : Le mode étendu
B : Le mode miroir
C : Le mode primaire
D : Tour de l’affichage
* Cette fonction n’est pas sur MAC</div> | ■ JP : <div>A : 拡張表示モード
B : ミラーモード
C : プライマリーモード
D : 画面の向き
* この機能はMACでサポートされていません。</div> |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| ■ DE : <div>A : Erweiterter Modus
B : Spiegelmodus
C : Primärer Modus
D : Drehung der Anzeige
* Diese Funktion ist auf MAC nicht verfügbar</div> | ■ TC : <div>A : 延伸螢幕
B : 複製螢幕
C : 主螢幕切換
D : 旋轉螢幕
* 旋轉螢幕功能不支援Mac系統</div> |
|--|---|